

### Le immagini dell'insicurezza

#### *Caccia al tesoro. Parte prima.*

Verona, 16 Mag - Generalmente quando si partecipa ad una **caccia al tesoro** vince chi trova l'oggetto nascosto. In questo caso più che di caccia al tesoro, forse potremmo parlare di roulette russa: hai un solo tentativo per trovare l'oggetto, altrimenti l'incendio non riesci più a domarlo.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD032] ?#>

L'immagine di oggi ci mostra infatti l'interno di un hotel dove il naspo antincendio - segnalato con l'apposito cartello appeso alla parete - risulta **totalmente invisibile**.



Che sia celato dietro il "Ponte di Rialto visto da nord" o dietro il drappeggio in tessuto posizionato sul retro del cassetto in legno di pregiata fattura?



Il tempo per trovarlo in caso di emergenza è certamente ridotto ed il rischio è quello di spostare il cassettone, ingombrando così i percorsi di esodo che, dalle stanze degli ospiti, vanno alle scale.

Che dire? Esteticamente è sicuramente molto bello mascherare la lancia antincendio, dal punto di vista della sicurezza, invece, si tratta di una **pratica molto pericolosa** (ancorché abbastanza diffusa).

Ed in caso di incendio? Amaramente possiamo dire che l'unica acqua visibile (anche se non utilizzabile) è quella del Canal Grande, raffigurato nel quadro del Canaletto appeso alla parete.

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)