

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 16 - numero 3322 di venerdì 23 maggio 2014

Le immagini dell'insicurezza

Caccia al tesoro (parte seconda).

Brescia, 23 Mag - Dopo le immagini dell'insicurezza della settimana scorsa, presentiamo oggi una nuova situazione dove ? forse per un motivo estetico, forse per una questione tecnico/organizzativa ? i presidi antincendio risultano mascherati e difficilmente raggiungibili.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[AP1516] ?#>

In particolare la fotografia ? scattata durante lo smontaggio degli stand al termine di un evento fieristico ? ci mostra come qualcuno abbia effettuato la scelta di posizionare delle pannellature fisse o semifisse atte a mascherare visivamente l'impatto visivo degli impianti fissi antincendio (compreso uno ulteriore fissaggio a terra con nastro adesivo per meglio *stabilizzare* (!?!)) il tutto.



Certamente la cartellonistica, posta in alto, risulta ben visibile, ma l'utilizzo dei naspi è sicuramente poco funzionale e di difficile accesso in caso di incendio.

Si ringrazia Alessandra Bellini per la fotografia

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: [SICURELLO.no](#) : **l'evidenza dei mancati infortuni**



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it