

Le immagini dell'insicurezza

Cartellonistica zero, delimitazioni... pure!!!

Trento, 20 Giu - Tra i parcheggi posti al bordo di una strada cittadina spuntano alcuni elementi *anomali*: dei materiali depositati in malo modo (sembra quasi spazzatura abbandonata) e ? sul lato opposto ? un pozzetto aperto.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD037] ?#>





Avvicinandosi si vede che la "spazzatura" è in realtà del materiale di cantiere, mentre sul lato opposto si scorgono la testa ed il busto di un operaio che sta eseguendo la propria attività lavorativa all'interno del pozzetto aperto.





Segnaletica: totalmente assente,

compartimentazione delle aree di lavoro: totalmente assenti,

colleghi che possano in qualche modo assistere il lavoratore: totalmente assenti.

L'unica cosa certamente presente è il mancato rispetto delle norme di sicurezza.

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it