PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 16 - numero 3361 di venerdì 18 luglio 2014

Le immagini dell'insicurezza

Non basta indossare i D.P.I.

Trento, 18 Lug - Vedere dei lavoratori dotati di tutti i D.P.I. necessari per eseguire la propria attività è certamente un "sogno".

Recentemente passeggiando su una strada cittadina il "sogno" sembrava realizzato: durante i lavori di smontaggio di un ponteggio tutti i lavoratori indossavano i necessari D.P.I.

Peccato che guardando un po' meglio ci si rendeva conto che il lavoratore più esposto, ovvero quello che lavorava in zone non protette del ponteggio e perciò ad elevato rischio di caduta dall'alto (indicativamente 10-12 metri), indossava l' imbracatura, ma che essa non era collegata a nessun punto di ancoraggio.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO30021] ?#>

Il lavoratore stesso, passando i telai del ponteggio al collega, piazzato sul piano sottostante, aumentava il proprio rischio di caduta piegandosi verso il vuoto.

02
© SICURELLO_SI e SICURELLO_NO

03
© SICURELLO_SI e SICURELLO_NO

Da notare inoltre che le modalità adottate per portare i materiali a terra, del tipo "catena umana" con passaggio costante di materiali, comportano anche il rischio di traumi/contusioni qualora uno degli elementi del ponteggio scivoli dalle mani del collega posto al piano superiore.

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no: **l'evidenza dei mancati infortuni**

priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 4"/>

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

---

www.puntosicuro.it