

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 16 - numero 3400 di venerdì 03 ottobre 2014**

# **Le immagini dell'insicurezza**

*Violazioni infinite e... tutto da solo.*

Trento, 3 Ott - Molte volte abbiamo pubblicato fotografie che presentano varie situazioni di insicurezza, ma a quelle di oggi si può certamente attribuire l'*oscar* delle violazioni.

All'interno di un centro abitato, un addetto posiziona il proprio furgone a cavallo tra la carreggiata ed il marciapiede, poi, senza posizionare alcun cartello segnaletico e senza compartimentare l'area, inizia a sollevare un carico con la gru posta sul furgone.


Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO20030] ?#>



Da considerare che il mezzo è posto in pendenza e che - *naturalmente* - gli stabilizzatori non vengono abbassati.





Nel frattempo le macchine e le persone (per fortuna in numero non elevato) transitano tranquillamente sulla strada e nei pressi del furgone.

L'operaio passa poi alla seconda fase di lavoro:

scarica una scala a sfilo,


la posiziona sul marciapiede (anche in questo caso senza alcuna delimitazione),

per evitare che essa scivoli, la incastra tra il cassone del mezzo, la ruota posteriore ed il paraurti (è forte il dubbio che tale sistema si possa considerare una *soluzione di efficacia equivalente* al fissaggio dei montanti),

non la fa proseguire oltre la gronda in modo tale *da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso*,

non ha un sistema per agganciarla *in modo sicuro e in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione*,


lascia il furgone in moto per poter manovrare la gru nella fase successiva.



Una volta posizionata la scala l'operaio sale sul tetto:  
protezioni collettive per la prevenzione delle cadute dall'alto? NO  
dispositivi di protezione individuale anticaduta? NO

...

Si vede infine l'operaio che si prepara a passare da una falda del tetto a quella dell'edificio adiacente.




E qui la documentazione fotografica si ferma, certamente il lavoratore avrà continuato la sua opera posando il carico sul tetto, sarà sceso dalla scala, ecc. ecc.

Io sono arrivato a contare almeno 15 violazioni alla normativa in materia di sicurezza ed altrettante al buonsenso.

Si ringrazia Leonardo Cuccaro per le fotografie.

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: [SICURELLO.no](http://SICURELLO.no) : l'evidenza dei mancati infortuni.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)