

Le immagini dell'insicurezza

Errare è umano, perseverare è diabolico.

Trento, 7 Nov - Varie volte abbiamo documentato l'uso improprio di una scala utilizzata come sostegno ad un piano di lavoro e con la foto dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi riprendiamo tale argomento.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO30021] ?#>

La foto ha come retroscena un piccolo aneddoto, infatti mentre scattavo la fotografia, il pittore che aveva "costruito l'anomalo ponteggio" mi ha visto e tranquillo tranquillo mi ha detto: "...si ricorda che mi aveva già fotografato alcuni anni fa in una situazione simile a questa?".

Che dire: *errare è umano, perseverare è diabolico*. Ed anche il tentativo di spiegargli perché il lavoro eseguito in quel modo non poteva dirsi sicuro e quali erano i rischi ai quali poteva andare incontro, non ha avuto esito positivo. La risposta è stata la classica: "così faccio prima e non perdo tempo".



Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: [SICURELLO.no](#) : **l'evidenza dei mancati infortuni**



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it