

Le immagini dell'insicurezza

Movimentazione materiali su strada aperta al traffico.

Trento, 9 Gen - Ormai abbiamo perso il conto delle volte in cui abbiamo affrontato il tema dell'esecuzione di lavori su strade aperte al traffico. Le immagini di oggi ci illustrano un'ulteriore situazione dove il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di quella relativa al codice della strada non vengono tenuti assolutamente in considerazione.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD016] ?#>

Le foto di oggi sono state scattate nelle fasi di smantellamento di un cantiere allestito per la posa di tubazioni interrato. In particolare è in corso lo spostamento di un tubo ed il suo posizionamento su un camion, il tutto eseguito con l'ausilio di un *mini escavatore*.



02



03





Non analizziamo la fase di movimentazione e caricamento (anche se più di qualche perplessità sulle modalità adottate può sorgere), ma certamente lasciano perplessi gli aspetti riguardanti l'esecuzione delle attività che vengono svolte:

- su una strada regolarmente aperta al traffico a doppio senso di marcia,
- senza la presenza di alcun operatore addetto alla gestione della viabilità,
- con il solo posizionamento, qualche decina di metri prima del cantiere, di un unico segnale di lavori in corso,
- in adiacenza ad un marciapiede ove passano regolarmente dei pedoni.

L'idea è quella che in fase di smobilizzo del cantiere le norme, le procedure, le prescrizioni non valgano più, l'importante è fare in fretta senza perdita di tempo. E se ciò comporta il mancato rispetto delle regole? "*Pazienza, tanto il cantiere è ormai terminato*".

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : **l'evidenza dei mancati infortuni**



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it