PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 16 - numero 3455 di lunedì 22 dicembre 2014

Le immagini dell'insicurezza

Un incidente "fortunato"

Trento, 22 Dic - Mai come nelle immagini di oggi il sottotitolo di questa rubrica "**l'evidenza dei mancati infortuni**" risulta palese: infatti, vista la dinamica dell'incidente occorso, si può proprio parlare di " mancato infortunio".

In particolare le fotografie ci illustrano la situazione che si è venuta a creare durante il sollevamento di alcuni materiali eseguito con un **camion gru**: improvvisamente il mezzo d'opera si è inclinato ed il braccio gru è andato ad incastrarsi direttamente nella cabina del furgone che doveva essere scaricato.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO20030] ?#>

Alcuni quotidiani hanno pubblicato la notizia attribuendo allo "*zampino della dea bendata",* alla *"provvidenza*", oppure alla "*fortuna*" il fatto che nessuna persona sia rimasta coinvolta nel *cedimentodel braccio,* ma non sempre possiamo affidare alla provvidenza od alla fortuna la speranza che nulla succeda, forse serve anche una corretta valutazione del rischio ed un corretto piazzamento del mezzo.
Non siamo chiaramente noi che possiamo stabilire il motivo per il quale il camion si è inclinato, anche se dalla posizione del mezzo e da quanto si vede nelle fotografie qualche idea e qualche dubbio relativo al corretto posizionamento degli stabilizzatori può certamente nascere.

Concludiamo l'articolo di oggi con l'augurare a tutti i lettori di PUNTOSICURO i migliori auguri di Buone Feste.

Si ringraziano Stefano Bonamico e Valerio Dapedra per le fotografie.

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

SICURELLO.no : **l'evidenza dei mancati infortuni**

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it