

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 17 - numero 3463 di venerdì 16 gennaio 2015

Le immagini dell'insicurezza

Il "classico" va sempre di moda.

Brescia, 16 Gen - Avevamo terminato il 2014 con le immagini dell'insicurezza nel montaggio delle **luminarie natalizie** con "buoni propositi" e "speranze".

Il 2015 è iniziato da pochi giorni, ma i "buoni propositi" e le "speranze" si scontrano già con la triste realtà che vede - durante i **lavori di rimozione di alcune luminarie natalizie** ? lo scorretto utilizzo di un muletto che viene adibito alla *classica* e scorretta attività di trasporto e sollevamento in quota di un addetto posizionato su un pallet.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD005] ?#>



© **SIGURELLO**.srl e **SIGURELLO**.it



Anche in questo caso, oltre ai rischi legati all' attività in quota eseguita con modalità errate, si rileva che non vi è alcuna delimitazione delle aree di lavoro e l'operaio si muove con l'operaio posizionato su un pallet tra le vetture parcheggiate e quelle in transito (si tratta di un piazzale privato aperto al pubblico) con un conseguente aumento del rischio di infortunio.

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it