

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 17 - numero 3508 di venerdì 20 marzo 2015**

# **Le immagini dell'insicurezza**

*Lo sgabello è bello...ma il tavolino è meglio.*

Brescia, 20 Mar -Molte volte abbiamo assistito all'utilizzo di sedie e sgabelli in sostituzione di scale portatili.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD022] ?#>

L'immagine dell'insicurezza di oggi va oltre: in considerazione dell'altezza del locale (bar/punto vendita annesso ad un distributore di carburante) un normale lavoro di manutenzione ordinaria (sostituzione di una lampadina) viene portato a termine dall'addetto utilizzando come piano di lavoro un *tavolino alto* del bar. Naturalmente lo sgabello viene utilizzato per salire sul tavolino stesso.



Come spesso accade il lavoro viene eseguito senza alcuna precauzione ed alla presenza degli avventori che transitano attorno al tavolino, incuranti ed inconsapevoli di quanto possa accadere (caduta materiali, caduta della persona dal tavolino, ...).

Ancora una volta un immagine di *sicurezza pari a zero* anche per le situazioni più ordinarie e quotidiane. Forse il sintomo che la percezione del pericolo è ancora *sospesa* nelle nostre coscienze e fatica a diventare una realtà.

Per non parlare di pulizia e sicurezza alimentare...

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)