

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 17 - numero 3556 di venerdì 29 maggio 2015

Le immagini dell'insicurezza

Città che vai... conferma che trovi ? parte terza

Verona, 29 mag - Anche oggi continuiamo questo nostro giro d'Italia delle immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no tra i tetti italiani.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO20045] ?#>

Le fotografie ci mostrano tre operai che con piani di lavoro di fortuna, costituiti da tavoloni e pannelli "tipo armo", eseguono la manutenzione di alcune gronde. Naturalmente si lavora in quota, tra tetti e tettoie, ma di protezioni collettive anticaduta od individuali nemmeno l'ombra.






E visto che parliamo di "ombra": da evidenziare anche l'abbigliamento di uno dei lavoratori che probabilmente è più un abbigliamento da spiaggia, per "prendere la tintarella" e non certo tra i più indicati per la tutela della salute del lavoratore stesso.

Si ringrazia per la fotografia l'Arch. Delfina Passarin.

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it