

## ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 17 - numero 3556 di venerdì 29 maggio 2015

### Le immagini dell'insicurezza

*Città che vai... conferma che trovi ? parte terza*

Verona, 29 mag - Anche oggi continuiamo questo nostro giro d'Italia delle immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no tra i tetti italiani.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO20045] ?#>

Le fotografie ci mostrano tre operai che con piani di lavoro di fortuna, costituiti da tavoloni e pannelli "tipo armo", eseguono la manutenzione di alcune gronde. Naturalmente si lavora in quota, tra tetti e tettoie, ma di protezioni collettive anticaduta od individuali nemmeno l'ombra.





E visto che parliamo di "ombra": da evidenziare anche l'abbigliamento di uno dei lavoratori che probabilmente è più un abbigliamento da spiaggia, per "prendere la tintarella" e non certo tra i più indicati per la tutela della salute del lavoratore stesso.

Si ringrazia per la fotografia l'Arch. Delfina Passarin.

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)