

Le immagini dell'insicurezza

Città che vai... conferma che trovi ? quarta ed ultima parte

Brescia, 5 Giu - Con la fotografia di oggi, concludiamo il nostro breve tour tra i tetti italiani.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO20045] ?#>

In queste puntate abbiamo visto varie situazioni di irregolarità nell'esecuzione di lavori relativi alla manutenzione e riparazione delle coperture di edifici.



L'immagine di oggi riassume certamente tutto quello che già abbiamo detto e che possiamo riassumere in :

- Incoscienza
- Impreparazione
- Leggerezza

- Imperizia.

Probabilmente la riparazione sarà perfetta, ma la sicurezza è un'altra cosa.

Si ringrazia per la fotografia la Dott.ssa Chiara Ballarini.

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it