

### Le immagini dell'insicurezza

*Camminando tranquillamente sui davanzali...*

Ancona, 26 Giu - I lavori di pulizia dei rivestimenti lapidei di un edificio storico sono i protagonisti delle odierne immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO20037] ?#>

Un lavoratore sta eseguendo la pulizia, con acqua in pressione, camminando *tranquillamente* sul "marcapiano" e sui davanzali esterni del palazzo.



Certamente l'altezza non è rilevante, ma vista la lavorazione, la presenza di acqua e di *materiali incoerenti*, il rischio di scivolare cadendo a terra è molto elevato.

Vicino alla zona dei lavori un trabattello, probabilmente utilizzato come scala per salire sul davanzale ed allora la domanda: come mai anziché usare il trabattello l'addetto si è posto in una situazione di pericolo?





La risposta potrebbe essere semplice: forse la lavorazione veniva svolta con quella modalità perché il lavoratore stesso non si fidava di utilizzare un trabattello totalmente privo di ogni elemento di sicurezza e con piani di lavoro inidonei.

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: [SICURELLO.no](http://SICURELLO.no) : **l'evidenza dei mancati infortuni.**



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)