

### Le immagini dell'insicurezza

*Quando l'insicurezza regna sovrana.*

SCENA UNO (foto 01)



A prima vista sembrava la classica situazione che vede un lavoratore che sta eseguendo la propria attività con un elevato rischio di caduta dall'alto, in quanto posizionato sulla copertura di un porticato senza l'adozione di alcuna misura di protezione anticaduta, sia essa collettiva (come prescriverebbe la norma) od almeno individuale.

Anche il collega a lato, pur essendo in presenza di rischi legati alla caduta di materiali dall'alto ha messo in evidenza il proprio elmetto, peccato che anziché proteggere lui, sia attaccato al Joystick del telecomando gru.

La corda calata dal tetto ci fa presumere che anziché la gru, per sollevare i materiali in copertura, verrà utilizzato un sistema ben più tradizionale.

Siamo all'ingresso di un edificio religioso, ma di compartimentazioni che impediscano il passaggio ai fedeli nella zona lavori non vi è alcun segno.

SCENA DUE (foto 02-03)



Il secondo lavoratore, dopo aver agganciato il secchio della malta inizia a parlare con le persone presenti. Il dubbio che sia lì per fermare i numerosi fedeli viene subito chiarito: uno sta chiacchierando amabilmente ed intanto alcune persone, compresi dei

bambini, di cui uno su un passeggino, passano proprio sotto alla zona dell'eventuale caduta del secchio, della malta, delle lastre in pietra di rivestimento della copertura o ahimè dell'operatore.

Il secchio è certamente pesante e il primo lavoratore esercita un discreto sforzo per sollevarlo, puntellandosi sulle gambe a filo gronda. Ma la gru a cosa serve?

SCENA TRE (foto 04-05)



Lo sguardo spazia per vedere dove verrà utilizzata la malta e... sorpresa.

Scopriamo che la gru è utilizzata da un collega dei due operai che la sfrutta come piattaforma mobile "volante":

- una "forca" per il sollevamento dei materiali, che a prima vista non sembra "molto datata", nemmeno tanto ben messa ed in evidente stato di degrado,
  - un pallet, nemmeno troppo integro,
  - tanta incoscienza
- ed il "gioco" è fatto.

Quando l'insicurezza regna sovrana.

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: [SICURELLO.no](#) : **l'evidenza dei mancati infortuni.**



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)