

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 17 - numero 3604 di venerdì 28 agosto 2015

Le immagini dell'insicurezza

IN-Sicurezza dal Mondo: nuove immagini dal Brasile

Brescia, 28 Ago - Nuova serie di fotografie che ci arrivano dal Brasile.

Pubblicità <#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[ACA901] ?#>

Le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no ci mostrano un lavoratore intento a tinteggiare le pareti interne di un edificio.



Le immagini dell'insicurezza 1/3





Le immagini dell'insicurezza 2/3



In questo caso non possiamo certamente parlare di sicurezza: il ponteggio è precario, non vi sono <u>protezioni anticaduta</u>, i piani di lavoro totalmente assenti ed il lavoratore oltre ad essere privo di ogni dpi non indossa nemmeno le calzature.

Come sempre è necessario precisare che l'inserimento di queste fotografie sconta l'ottica della normativa italiana in materia, non è infatti assodato che nei singoli Stati le norme in materia di sicurezza sul lavoro siano analoghe a quelle italiane, ma ciò non toglie che le foto pubblicate rappresentano situazioni che - indipendentemente dalla normativa presente nella singola nazione - non sono adeguate a tutelare l'incolumità dei lavoratori.

Si ringrazia l'Ing. Daniele Vinco per le fotografie.

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no: l'evidenza dei mancati infortuni.



Questo articolo è pubblicato sotto una <u>Licenza Creative Commons</u>.

www.puntosicuro.it

Le immagini dell'insicurezza 3/3