

Le immagini dell'insicurezza

IN-Sicurezza dal Mondo: nuove immagini dal Brasile

Brescia, 28 Ago - Nuova serie di fotografie che ci arrivano dal Brasile.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[ACA901] ?#>

Le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no ci mostrano un lavoratore intento a tinteggiare le pareti interne di un edificio.



Foto Ing. Daniele Vinco

02



© SICURELLO.51 e SICURELLO.50

Foto Ing. Daniele Vinco

03



© SICURELLO.51 e SICURELLO.50



In questo caso non possiamo certamente parlare di sicurezza: il ponteggio è precario, non vi sono protezioni anticaduta, i piani di lavoro totalmente assenti ed il lavoratore oltre ad essere privo di ogni dpi non indossa nemmeno le calzature.

Come sempre è necessario precisare che l'inserimento di queste fotografie sconta l'ottica della normativa italiana in materia, non è infatti assodato che nei singoli Stati le norme in materia di sicurezza sul lavoro siano analoghe a quelle italiane, ma ciò non toglie che le foto pubblicate rappresentano situazioni che - indipendentemente dalla normativa presente nella singola nazione - non sono adeguate a tutelare l'incolumità dei lavoratori.

Si ringrazia l'Ing. Daniele Vinco per le fotografie.

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it