PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 17 - numero 3649 di venerdì 30 ottobre 2015

Le immagini dell'insicurezza

Mancata prevenzione.

Trento, 30 Ott - Il sollevamento di alcune reti paramassi da posare su un versante boscoso diventa, ancora una volta, un'occasione per eseguire le lavorazioni senza il rispetto delle più elementari norme di prevenzione delle cadute dall'alto.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO20045] ?#>

La fotografia delle immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi ci mostra infatti un lavoratore che, scavalcata la prima serie di reti di protezione, si posiziona sul ciglio di un muro alto circa 4 metri e si prepara a sollevare con una corda alcuni rotoli di rete che il collega a terra sta predisponendo.

Anche in questo caso la mancata adozione di D.P.I. anticaduta mette a serio rischio la salute e sicurezza del lavoratore che, sia nella fase di posizionamento che in quella di sollevamento del materiale, è esposto ad una rovinosa caduta dall'alto.



Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni.

 Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it