PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 17 - numero 3654 di venerdì 06 novembre 2015

Le immagini dell'insicurezza

Una esclusiva cassa in legno.

Cremona, 6 Nov - Le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi presentano una lavorazione eseguita a bordo di una piattaforma di lavoro. Piattaforma elevabile che non possiamo certamente definire tradizionale, comunque non rispondente a quanto previsto dalle normative vigenti e non certo sicura dal punto di vista dell'utilizzo.

Per l'esecuzione di alcune manutenzioni di facciata, attività da eseguirsi ad un'altezza di almeno 4-5 metri, è stato utilizzato un carrello semovente a braccio telescopico dotato di forche di sollevamento dei carichi. Il carrello è stato completato ? probabilmente per migliorare la posizione di lavoro dell'operatore (o forse per dargli una *migliore* sicurezza) - con un *cestello* di contenimento.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO20050] ?#>

Ed è qui che la perizia del perfetto carpentiere o falegname emerge in tutte le sue potenzialità: il cestello di contenimento è infatti realizzato completamente in legno. In legno è il basamento, in legno è il sistema di attacco alle forche, in legno sono i parapetti laterali.

Non ci è dato sapere se qualcuno ha previsto anche il posizionamento a bordo cesta dei dispositivi di comando e di quelli di sicurezza, ma riteniamo proprio di no e probabilmente non è nemmeno previsto/predisposto il punto di ancoraggio D.P.I. anticaduta dell'operatore... per non parlare della certificazione dell'intero sistema.

Ancora una volta la fantasia, l'approssimazione e l'inventiva la fanno da padrone e non certo in senso positivo.

Si ringrazia il Prof. Raimondo Nicoletto per le fotografie.

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it