PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 17 - numero 3674 di venerdì 04 dicembre 2015

Le immagini dell'insicurezza

Addobbare l'albero di Natale.

Cagliari, 4 Dic - Come ogni anno, all'approssimarsi delle feste natalizie, ci troviamo a documentare numerose situazioni di irregolarità relative agli *allestimenti* di luminarie ed alberi di natale.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0256] ?#>

Le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi, che ci arrivano da Cagliari, si riferiscono proprio ad una di queste situazioni: la preparazione dell'albero di Natale all'interno di un centro commerciale.

Alcuni addetti, dopo aver posizionato l'albero, preparano l'attrezzatura per poter collocare gli addobbi. Peccato che la fase di montaggio del trabattello non corrisponda certamente a quanto indicato dal produttore dell'attrezzatura e nemmeno alle norme di prevenzione dei rischi di caduta dall'alto.


Foto Dott. Roberto Serra
01
© SICURELLO.it e SICURELLO.eu


Foto Dott. Roberto Serra
02
© SICURELLO.it e SICURELLO.eu


Foto Dott. Roberto Serra
03
© SICURELLO.it e SICURELLO.be

E non parliamo della totale assenza di D.P.I. di protezione del capo, nonché l'utilizzo di normali scarpe da ginnastica al posto delle specifiche calzature di sicurezza, per non parlare di guanti (questi sconosciuti).

Si ringrazia il Dott. Roberto Serra per le fotografie.

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no: l'evidenza dei mancati infortuni.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it