PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 18 - numero 3692 di venerdì 08 gennaio 2016

Le immagini dell'insicurezza

Promemoria per lo smontaggio.

Brescia, 8 Gen - Ormai le vacanze di Natale e di Capodanno sono terminate ed in molti si apprestano a rimuovere le luci che, in questo periodo, hanno illuminato alberi, strade ed edifici.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD022] ?#>

Le fotografie delle immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi, scattate a dicembre durante la fase di montaggio di alcune catenarie luminose sulla facciata di un edificio, vogliono perciò essere un monito per tutti ad evitare di utilizzare in maniera scorretta le scale portatili.

Foto Dott.ssa Nirvana Salvi
01
© SICURELLO.it e SICURELLO.no

Foto Dott.ssa Nirvana Salvi
02
© SICURELLO.it e SICURELLO.no

Foto Dott.ssa Nirvana Salvi
03
© SICURELLO.it e SICURELLO.no

Alcuni laterizi, un paio di pozzetti in cemento *et voilà* la base di partenza della scala portatile è predisposta. E come se non bastasse anche la scala non è certamente nelle migliori condizioni di manutenzione.

Ricordiamoci che l'importanza di un corretto posizionamento delle scale portatili e della loro regolare manutenzione, va molto *al di là* di eventuali obblighi normativi, ma si posiziona nel buon senso e nella tutela della propria salute (anche se siamo privati cittadini).

Si ringrazia la Dott.ssa Nirvana Salvi per le fotografie.

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no: l'evidenza dei mancati infortuni.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

---

www.puntosicuro.it