PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 18 - numero 3712 di venerdì 05 febbraio 2016

Le immagini dell'insicurezza

Nulla si butta, tutto si recupera.

Mantova, 5 Feb - Il titolo delle immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi *gioca* un po' sull'ambientazione nella quale la fotografia è stata scattata.



L'immagine è eloquente: per depositare materiali da recuperare all'interno di un cassone scarrabile qualcuno ha predisposto una scala di accesso, o per meglio definirla una "pedana speciale", utilizzando materiali che probabilmente sono in gran parte recuperati e tra i quali sono visibili pallet di legno, pezzi di moquette, una cisterna in polietilene con gabbia in ferro. Il tutto assemblato con alcuni tavoloni, chiodi e certamente tanta pazienza.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0238E] ?#>

Ok che il termine "pallet" in italiano viene tradotto come "pedana", ma in questo caso forse lo *scrupoloso* addetto non ha colto il corretto significato del termine, ma soprattutto ha utilizzato in maniera scorretta i materiali a sua disposizione.

Si ringrazia il Dott. Alberto Vergnani per la fotografia

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato AiFOS COSTRUZIONI

Fonte: SICURELLO.no : **l'evidenza dei mancati infortuni**.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it