

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 18 - numero 3732 di venerdì 04 marzo 2016

Le immagini dell'insicurezza

Salire le scale e poi... il nulla

Trento, 4 Mar - Le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi ci portano in un cantiere dove l'accesso al piano primo di una villetta in costruzione è stato realizzato mediante scale provvisorie esterne.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[ELBF01] ?#>

I parapetti delle scale sembrano fatti bene. Anche i gradini sembrano robusti e ben strutturati.

Tutto regolare? Direi proprio di no.

Come è evidente dalle fotografie, le scale portano a dei poggioli "di transito" totalmente privi di protezioni anticaduta.

Anzi tutti i poggioli, anche quelli del piano superiore, risultano privi di parapetti.

Un rischio elevatissimo ed inaccettabile di caduta dall'alto e conseguente rischio di infortunio che potrebbe avere conseguenze molto gravi.







Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato AiFOS COSTRUZIONI

Fonte: SICURELLO.no : **l'evidenza dei mancati infortuni.**



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it