PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 18 - numero 3742 di venerdì 18 marzo 2016

Le immagini dell'insicurezza

IN-Sicurezza dal Mondo: immagini da Malta.

Malta, 18 Mar - Pubblichiamo oggi una situazione relativa ad elementi di insicurezza fotografati a Malta.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[ELBF01] ?#>

In particolare le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no ci mostrano la messa in servizio, o forse la manutenzione/riparazione, di una gru mobile con il braccio posto trasversalmente rispetto ad una strada regolarmente aperta al traffico.





Nessuna segnaletica, nessuna indicazione, nessuna recinzione, nessun moviere, nulla di nulla ed intanto persone e mezzi passano regolarmente.

Ma guardando con attenzione si vede anche un operaio che, posizionato sul braccio gru, con elevato rischio di caduta dall'alto, esegue la sua attività lavorativa.

Come sempre è necessario precisare che l'inserimento di queste fotografie sconta l'ottica della normativa italiana in materia, non è infatti assodato che nei singoli Stati le norme in materia di sicurezza sul lavoro siano analoghe a quelle italiane, ma ciò non toglie che le foto pubblicate rappresentano situazioni che - indipendentemente dalla normativa presente nella singola nazione - non sono adeguate a tutelare l'incolumità dei lavoratori.

Si ringrazia il Prof. Raimondo Nicoletto per le fotografie.

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato AiFOS COSTRUZIONI

Fonte: SICURELLO.no : **l'evidenza dei mancati infortuni**

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it