PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 18 - numero 3770 di venerdì 29 aprile 2016

Le immagini dell'insicurezza

IN-Sicurezza dal Mondo: immagini dall'Etiopia.

Etiopia, 29 Apr - Pubblichiamo oggi una nuova situazione relativa ad elementi di insicurezza all'interno di un cantiere in Etiopia.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0329E] ?#>

In particolare le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no ci mostrano i lavori di realizzazione di un palazzo di notevole altezza e le opere provvisionali utilizzate in cantiere, che certamente non sono realizzate al fine della protezione dei lavoratori rispetto al rischio di caduta dall'alto.



Come sempre è necessario precisare che l'inserimento di queste fotografie sconta l'ottica della normativa italiana in materia, non è infatti assodato che nei singoli Stati le norme in materia di sicurezza sul lavoro siano analoghe a quelle italiane, ma ciò non toglie che le foto pubblicate rappresentano situazioni che - indipendentemente dalla normativa presente nella singola nazione - non sono adeguate a tutelare l'incolumità dei lavoratori.

Si ringrazia il Geometra Claudio Bico per la fotografia.

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato AiFOS COSTRUZIONI

Fonte: SICURELLO.no : **l'evidenza dei mancati infortuni**.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it