

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 18 - numero 3775 di venerdì 06 maggio 2016

Le immagini dell'insicurezza

Ed ora tocca ai motociclisti (ma non solo).

Trento, 6 Mag - Alcune puntate fa, nelle immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no, avevamo mostrato alcune situazioni con rischio per i pedoni.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0328E] ?#>

Oggi riprendiamo l'argomento illustrando una nuova situazione di pericolo che si è venuta a creare su una pubblica via durante l'allacciamento di alcuni sottoservizi.

Un camion, un escavatore, un cartello a ridosso del cantiere e... tanta insicurezza.







Da notare che anche lo spostamento della seconda benna, fatta con il minimezzo meccanico non è certamente delle più sicure, considerando pure che siamo su una strada aperta al traffico.

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato AiFOS COSTRUZIONI

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it