

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 18 - numero 3780 di venerdì 13 maggio 2016

Le immagini dell'insicurezza

IN-Sicurezza dal Mondo: immagini dalla Romania (prima parte).

Romania, 13 Mag - Pubblichiamo oggi una nuova situazione relativa ad elementi di insicurezza all'interno di un cantiere in Romania.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PP20045] ?#>

In particolare le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no ci mostrano i lavori di finitura del manto di copertura di un edificio, dove un operaio sta eseguendo l'attività senza alcuna protezione collettiva od individuale rispetto al rischio di caduta dall'alto.










Come sempre è necessario precisare che l'inserimento di queste fotografie sconta l'ottica della normativa italiana in materia, non è infatti assodato che nei singoli Stati le norme in materia di sicurezza sul lavoro siano analoghe a quelle italiane, ma ciò non toglie che le foto pubblicate rappresentano situazioni che - indipendentemente dalla normativa presente nella singola nazione - non sono adeguate a tutelare l'incolumità dei lavoratori.

Si ringrazia Federica Farina per le fotografie.

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato AiFOS COSTRUZIONI

Fonte: SICURELLO.no: l'evidenza dei mancati infortuni



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it