

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 18 - numero 3785 di venerdì 20 maggio 2016**

# **Le immagini dell'insicurezza**

*IN-Sicurezza dal Mondo: immagini dalla Romania (seconda parte).*

Romania, 20 Mag - Le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi sono riferite al medesimo cantiere illustrato nel numero precedente e vedono, anche in questo caso, alcuni operai che svolgono la loro attività in quota senza alcuna protezione collettiva od individuale che eviti la caduta dall'alto.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[ACAT902] ?#>

Come sempre è necessario precisare che l'inserimento di queste fotografie sconta l'ottica della normativa italiana in materia, non è infatti assodato che nei singoli Stati le norme in materia di sicurezza sul lavoro siano analoghe a quelle italiane, ma ciò non toglie che le foto pubblicate rappresentano situazioni che - indipendentemente dalla normativa presente nella singola nazione - non sono adeguate a tutelare l'incolumità dei lavoratori.









Si ringrazia Federica Farina per le fotografie.

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato AiFOS COSTRUZIONI

Fonte: [SICURELLO.no](http://SICURELLO.no): **l'evidenza dei mancati infortuni**



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

