

Le immagini dell'insicurezza

Eccezione o regola?

Trento, 17 Giu - Gli incidenti e gli infortuni legati all'utilizzo dei trattori in ambito agricolo e forestale sono sempre più presenti nelle cronache quotidiane e nelle statistiche dei morti sul lavoro e con le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi vogliamo rilevare e mettere in evidenza la necessità di corretti comportamenti nell'utilizzo di queste attrezzature.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[AP1366] ?#>

Le fotografie di oggi sono state scattate lungo una strada extraurbana dove, nei pressi di una curva, il conducente di un trattore effettuava una manovra di innesto su una strada parallela in un modo a dir poco sconsiderato, con l'invasione della corsia opposta ed il taglio in diagonale dell'incrocio.







© **SIGURELLO.IT E SIGURELLO.NE**




Da considerare anche che il mezzo circolava liberamente, senza alcun tipo di scorta tecnica, senza frecce e stop posteriori, senza lampeggianti, con la barra totalmente priva di elementi che ne segnalassero l'ingombro, ...

Per fortuna il traffico era ridotto e nulla è successo, ma come ripeto spesso non possiamo e non dobbiamo sempre e solo basarci sulla fortuna.

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato AiFOS COSTRUZIONI

Fonte: SIGURELLO.no: **l'evidenza dei mancati infortuni**



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

www.puntosicuro.it