

Le immagini dell'insicurezza

Uso della motosega

Mantova, 24 Giu - L'utilizzo della motosega può comportare un elevato rischio di infortunio con danni fisici permanenti.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[AP1378] ?#>

Le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi riguardano proprio un'attività svolta da un lavoratore che, totalmente incurante dei rischi corsi, utilizza una motosega in maniera "disinvolta" e privo di ogni dispositivo di protezione individuale (eccettuate forse le calzature).





Numerose sono le regole da rispettare relativamente all'utilizzo della motosega ed a solo titolo riassuntivo ricordiamo i D.P.I. da utilizzare:

- pantaloni con imbottitura antitaglio per la protezione delle gambe;
- giacca colorata per assicurare la visibilità dell'operatore (se necessario) e comunque idonei indumenti aderenti con maniche lunghe;
- ghette resistenti al taglio e calzature con suola antiscivolo, punta antischiacciamento e protezione antitaglio, rispettivamente per la protezione della parte inferiore della gamba e per la protezione dei piedi;
- guanti antitaglio e, eventualmente, antivibranti rispettivamente per la protezione delle mani e lo smorzamento delle vibrazioni al "sistema manobraccio";
- eventuale casco con visiera per la protezione della testa da materiali in caduta e per la protezione da proiezioni di materiali (o solo visiera/occhiali se non necessario il casco);
- cuffia insonorizzante per la protezione dell'udito.

Non sappiamo se si tratta di un lavoratore dipendente, autonomo o di un privato cittadino, quello che certamente si può capire è che non tiene alla propria salute e sicurezza.

Si ringrazia il Dott. Alberto Vergnani per le fotografie

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Responsabile Comitato AiFOS COSTRUZIONI

Fonte: SICURELLO.no: **l'evidenza dei mancati infortuni**



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

www.puntosicuro.it