

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 18 - numero 3819 di venerdì 08 luglio 2016

Le immagini dell'insicurezza

DPI anticaduta: no grazie

Napoli, 8 Lug - Ormai è diventata quasi un'abitudine, indipendentemente dalla città o regione visitata, la situazione si ripete identica ovunque: ci riferiamo alla totale assenza di d.p.i. anticaduta nel corso delle attività di montaggio o smontaggio di ponteggi.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[ACAT902] ?#>

E le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi infatti denunciano, ancora una volta, il totale disinteresse da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, nei riguardi delle procedure di sicurezza e conseguenti dispositivi di protezione individuale da adottare per prevenire il rischio di caduta dall'alto.

In particolare durante i lavori di smontaggio di un ponteggio l'addetto a tale attività esegue la propria lavorazione senza curarsi della propria incolumità e si muove sul ponteggio in fase di smantellamento, totalmente incurante del fatto che ormai la struttura risulta essere priva di parte degli elementi che ne garantiscono la sicurezza.



Basterebbe poco: un passo sbagliato, uno spostamento del tavolato, un movimento impreciso od un capogiro, per provocare una rovinosa caduta che, non essendo più ostacolata da alcun tipo di protezione collettiva od individuale, comprometterebbe certamente la salute del lavoratore.

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Responsabile Comitato AiFOS COSTRUZIONI

Fonte: [SICURELLO.no: l'evidenza dei mancati infortuni](#)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it