PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 18 - numero 3824 di venerdì 15 luglio 2016

Le immagini dell'insicurezza

Perché sono finiti sulla strada?

Torino, 15 Lug - Un bel cantiere, con la sua recinzione che lo delimita, un ponteggio che ad un'occhiata frettolosa sembra anche ben realizzato (probabilmente in fase di ultimazione) e poi sulla strada aperta al traffico alcuni operai che non si capisce che stiano facendo:

- ♦ ◊ un tubo corrugato appoggiato a terra,
  ◊ alcuni secchi e bidoni,
  ◊ delle bottigliette d'acqua,
  ◊ un sacco contenente dei materiali,
  ◊ nessuna segnaletica specifica,
  ◊ nessuna traccia di indumenti ad alta visibilità,
  ◊ nessuna protezione,

e le macchine che transitano regolarmente attorno ai lavoratori senza alcuna indicazione, avvertenza o prevenzione.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[ACA901] ?#>


01
© SICURELLO_SI E SICURELLO_NO


02
© SICURELLO_SI E SICURELLO_NO



Ed ancora una volta SICURELLO.no con le sue immagini dell'insicurezza evidenzia come molte volte il comportamento incomprensibile di alcuni lavoratori, li porta ad esporsi, consciamente o probabilmente inconsciamente, a rischi che potrebbero compromettere la loro sicurezza e salute.

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Responsabile Comitato AiFOS COSTRUZIONI

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it