PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 18 - numero 3829 di venerdì 22 luglio 2016

Le immagini dell'insicurezza

Quasi come superman!

Milano, 22 Lug - La pulizia dei vetri di un edificio, sia esso destinato ad abitazioni, uffici od altre attività, non è certamente un qualcosa di occasionale od episodico, ma viene ripetuto più volte nel corso degli anni e pertanto, ai fini della sicurezza, dovrebbe essere preventivamente e correttamente pianificato.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO20045] ?#>

Se poi, come nel caso delle immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi, il lavoro viene eseguito non come attività "domestica", ma da un lavoratore (così come definito dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008), ecco che probabilmente qualcosa ai fini della tutela della salute e sicurezza non ha funzionato:

- valutazione dei rischi,

- procedure di sicurezza,

- formazione ed informazione,

- vigilanza,

- prevenzione

- ...


Foto Dott.ssa Nirvana Salvi
01
© SICURELLO SI E SICURELLO NO



Probabilmente una corretta analisi, nonché concrete ed attuabili procedure di lavoro sicuro, con idonee attrezzature, eviterebbero l'esposizione dell'addetto ad un elevatissimo rischio di caduta dall'alto, con conseguenze che nella loro tragicità sono facilmente immaginabili.

Ed anche il risultato del lavoro eseguito probabilmente sarebbe migliore.

Considerando che qui è andata bene, pronti per il piano superiore?

Si ringrazia la Dott.ssa Nirvana Salvi per le fotografie.

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Responsabile Comitato AiFOS COSTRUZIONI

Fonte: SICURELLO.no: **l'evidenza dei mancati infortuni**

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it