

Le immagini dell'insicurezza

Una nuova tipologia di ponte su ruote.

Bolzano, 11 Nov - Più volte le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no hanno presentato attività lavorative eseguite mediante l'utilizzo di "ponti su ruote anomali":

- E' comodo perché lo puoi spostare...
- Ha 4 ruote, viene utilizzato per lavorare in quota, ma non è un "trabattello"
- Ponte su ruote o piattaforma mobile elevabile? Questo il problema.....

e le fotografie di oggi si allacciano allo stesso filone.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CS0A179] ?#>

I lavori di potatura di una siepe vengono svolti da un solerte addetto che, per raggiungere i punti più alti della siepe stessa, non trova altra soluzione che posizionarsi direttamente sulle sponde del proprio mezzo di lavoro.

Foto Gallo Matteo

01



© SICURELLO .SI e SICURELLO .NO

Foto Gallo Matteo

02



© SICURELLO .SI e SICURELLO .NO

Il rischio scivolamento è in agguato, con conseguenze fisiche e lesioni che potrebbero essere anche notevoli.

Attività sicuramente ben pianificata dal punto di vista lavorativo, ma altrettanto mal pianificata dal punto di vista della sicurezza.

Ed anche i D.P.I. si caratterizzano per la loro totale assenza.

Si ringrazia il sig. Matteo Gallo per le immagini.

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Responsabile Comitato AiFOS COSTRUZIONI

Fonte: [SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni.](#)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons.](#)

www.puntosicuro.it