

### Le immagini dell'insicurezza

*Esercizi di equilibrio, ma non solo*

Brescia, 9 Dic - Le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi ci portano in un cantiere, dove sono in corso dei lavori di finitura dei cortili attigui ad un edificio.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0329] ?#>

Un operatore, forse il preposto visto che sta impartendo ordini ai colleghi, cammina tranquillamente sul bordo di un pozzetto in calcestruzzo appena posizionato.





Il rischio di mettere un piede in fallo e fare una rovinosa caduta, con contusioni che possono risultare oltre che dolorose anche molto gravi (pensiamo a che conseguenze potrebbe avere sulla spina dorsale l'urto con la schiena contro il bordo del pozzetto stesso), è limitato dal solo "equilibrio" del lavoratore.

Guardano oltre questa specifica attività, si rilevano anche attrezzature posate sul bordo del muretto e conseguente rischio di caduta materiali sull'operaio sottostante, ma soprattutto le recinzioni prefabbricate posizionate a coronamento del solaio in sostituzione dei previsti e normati parapetti anticaduta.

Anche in questo caso ci chiediamo che potrebbe capitare se un lavoratore od un tecnico si appoggia a tali recinzioni (magari dopo un inciampo)?

Certamente il solo posizionamento sui supporti appoggiati sul muretto non avrebbe nessun effetto di "trattenuta" e la persona, assieme alla recinzione, cadrebbe al piano sottostante.

L'occhio però è appagato (forse).

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Responsabile Comitato AiFOS COSTRUZIONI

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)