PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 19 - numero 3947 di venerdì 10 febbraio 2017

Le immagini dell'insicurezza

Come lavare il canale?

Trento, 10 Feb - Dopo alcuni anni riprendiamo un argomento già trattato nelle immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no: quello relativo all'utilizzo dell'autobetoniera ed in particolare il lavaggio della tramoggia e della "canala di scarico" del calcestruzzo.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0328] ?#>

Già nelle foto pubblicate nel 2011 si stigmatizzava il comportamento di alcuni autisti che per eseguire la lavorazione si esponevano ad un elevato rischio di caduta dall'alto.

Identica situazione nella foto di oggi con l'operatore che, dopo aver abbandonato la pedana specificatamente predisposta, si posiziona con un piede sul parapetto e per il resto... nulla.



La situazione fotografata si ripete spesso e certamente è fondamentale studiare ed implementare soluzioni tecniche che permettano il corretto lavaggio degli elementi di scarico del cls, garantendo nel contempo la sicurezza degli addetti (e magari impedendo comportamenti scorretti).

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Responsabile Comitato AiFOS COSTRUZIONI

Fonte: SICURELLO.no : **l'evidenza dei mancati infortuni**.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.