PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 19 - numero 3977 di venerdì 24 marzo 2017

Le immagini dell'insicurezza

Come ti scarico il materiale... in strada.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0329] ?#>

Brescia, 24 Mar - Il decreto legislativo 81/2008 all'articolo 96 è molto chiaro "*i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti [...]*

- predispongono la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili,

- curano che l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente".

Ecco allora che il termine "*visibili ed individuabili*" e "*correttamente"* possono dare adito a molte interpretazioni, ma forse - per quanto riguarda le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi ? l'interpretazione è una sola: recinzione non individuabile in quanto totalmente assente, modalità di evacuazione dei detriti perlomeno dubbia.


01


02
SICURELLO.it
SICURELLO.mp



Le fotografie sono chiare:

- cantiere all'interno di un edificio posto in un quartiere di un capoluogo di regione,

- furgone parcheggiato a cavallo tra un tratto di marciapiede e la pubblica via, il tutto nei pressi di un incrocio,

- zero segnaletica,

- zero recinzioni,

- zero protezioni,

- zero sorveglianza,

- proiezione delle macerie - che vengono scaricate sul furgone tramite il classico tubo convogliatore ? parzialmente limitata dalla presenza di un pannello posizionato contro la sponda laterale del furgone.

A questo punto ogni riflessione risulta inutile: l'articolo 96 è totalmente disatteso (e come sempre anche il buon senso).

Ma....

...ma alla fine c'è anche la chicca: il posizionamento e la stabilità del tubo convogliatore sono garantiti da una scala semplice alla quale il tubo è stato legato. Peccato che ad ogni scarico la scala oscilli vistosamente rendendo il tutto notevolmente instabile.

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Responsabile Comitato AiFOS COSTRUZIONI

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it