

Le immagini dell'insicurezza

L'estintore occultato.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[AP1516] ?#>

Brescia, 14 Apr - L'immagine dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi, scattata nel corso di una manifestazione con numeroso pubblico presente, è una di quelle classiche che si vedono spesso e riguarda "l'occultamento" occasionale di un estintore che viene trasformato in un temporaneo appendiabiti.



In caso di necessità basta poco per rimediare all'involontario (?) e scorretto comportamento di una persona, ma la situazione è comunque sintomatica di una scarsa conoscenza o considerazione di un presidio antincendio.

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Responsabile Comitato AiFOS COSTRUZIONI

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it