

Le immagini dell'insicurezza

Dove ti attacco l'arrotolatore.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0329] ?#>

Brescia, 5 Mag - I Dispositivi di Protezione Individuale anticaduta sono D.P.I. di terza categoria e secondo la normativa il datore di lavoro ha l'obbligo di provvedere all'addestramento dei lavoratori relativamente al loro utilizzo.

Le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi ci mostrano una situazione ove l'addestramento sembra non abbia avuto efficacia ed i lavoratori hanno usato come punto di aggancio dell'arrotolatore un angolare metallico che non ha certamente le caratteristiche necessarie a contrastare eventuali sforzi dovuti alla una caduta di un addetto... per non parlare del moschettone lasciato aperto.



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© **SICURELLO^{SI}** & **SICURELLO^{NO}**



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}

E se ad usarlo fosse stato direttamente il datore di lavoro?

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Responsabile Comitato AiFOS COSTRUZIONI

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it