PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 19 - numero 4080 di venerdì 15 settembre 2017

Le immagini dell'insicurezza

Il dilemma: bobina o scaletta?

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CODE] ?#>

Brescia, 15 Set - Per il piastrellista, l'esecuzione di rivestimenti ceramici di un bagno, comporta molto spesso la necessità di effettuare l'attività servendosi di un *supporto* per raggiungere l'altezza di posa.

Nel cantiere oggetto delle fotografie erano presenti alcune scalette del tipo a tre gradini, ma l'operatore ha pensato che era più veloce ed immediato l'utilizzo di una bobina in legno presente nelle vicinanze, "opera provvisionale funzionale", ma non certamente adatta all'esecuzione in sicurezza del lavoro.


1
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.SI & SICURELLO.NO


2
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.SI & SICURELLO.NO



Ricordiamo che il tema dello scorretto utilizzo delle "bobine" come supporti per lavorare era già stato affrontato nelle immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no alcuni anni fa (La bobina multi uso), e in tale occasione avevamo sottolineato come in caso di caduta il danno fisico può comunque risultare elevato ed anche in questo caso la presenza di materiali a terra e spigoli potrebbero essere pericolosi per il lavoratore.

Un'ultima considerazione. Questa volta non va malaccio: i DPI ci sono tutti, quello che manca però è la percezione del rischio da parte del lavoratore e su questo c'è ancora molto da lavorare.

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Responsabile Comitato AiFOS COSTRUZIONI

Fonte: SICURELLO.no : **l'evidenza dei mancati infortuni**

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.