PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 19 - numero 4090 di venerdì 29 settembre 2017

Le immagini dell'insicurezza

Preparando l'evento

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0268] ?#>

Brescia, 29 Set - Quando si provvede a montare "le tecnologie" di supporto ad un evento di pubblico spettacolo è usuale che gli operatori addetti al montaggio e puntamento dei fari di illuminazione salgano sulle strutture (torri) per eseguire l'attività.

Le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no ci mostrano proprio uno di questi operatori che, in tarda serata, al termine della giornata di allestimento, approfittando del buio della sera, sale in quota per "**puntare**" correttamente alcuni fari.


Foto Prof. Rocco Vitale
1
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.SI & SICURELLO.NO


Foto Prof. Rocco Vitale
2
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO·SI & SICURELLO·NO



Peccato che complice la *stanchezza*, la *fretta* o probabilmente la troppa *confidenza* con il proprio lavoro, nel salire "si dimentica" di indossare i d.p.i. anticaduta.

Una dimenticanza che nell'occasione non ha avuto infauste conseguenze, ma ricordiamoci che non sempre si può "**puntare**" sulla fortuna, sperando che tutto vada bene.

Si ringrazia il Prof. Rocco Vitale per le fotografie.

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Responsabile Comitato AiFOS COSTRUZIONI

Fonte: SICURELLO.no : **l'evidenza dei mancati infortuni**

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it