PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 19 - numero 4100 di venerdì 13 ottobre 2017

Le immagini dell'insicurezza

Preso al lazo.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0328] ?#>

Brescia, 13 Ott -Oggi le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no ci mostrano una sequenza di lavoro che è degna di un rodeo, peccato che anziché il classico cowboy a cavallo, il lazo venga *lanciato* da un operatore a bordo di un furgone.

La lavorazione immortalata riguarda la stesura di alcuni cavi all'interno di un cavidotto, viste però le "forze in campo", l'addetto decide di spostare le corde agganciandole alla gru del furgone e trascinandole lungo una strada aperta al traffico, naturalmente priva di alcuna segnaletica, sbandieratori o movieri che avvertano gli ignari utenti di quanto succede.

La conclusione è quasi scontata con i "tori", rappresentati dalle automobili e dai camion che transitano, che vengono *catturati*.


Foto Ornella Salvetti
1
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.SI & SICURELLO.NO


Foto Ornella Salvetti
2
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.SI & SICURELLO.NO


Foto Ornella Salvetti
3
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO·SI & SICURELLO·NO


Foto Ornella Salvetti
4
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.SI & SICURELLO.NO


Foto Ornella Salvetti
5
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.SI & SICURELLO.NO



Da notare anche l'abbigliamento dei lavoratori, sia quello evidenziato dall'ovale rosso dell'immagine 02, sia quello a bordo del furgone, totalmente privi di indumenti ad alta visibilità.

Il lazo dopo il rodeo viene generalmente abbandonato, i cavi - innocenti attori di queste immagini ?invece sono posizionati ed in tensione.

Si ringrazia Ornella Salvetti per le fotografie

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Responsabile Comitato AiFOS COSTRUZIONI

Fonte: SICURELLO.no: **l'evidenza dei mancati infortuni**

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.