PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 20 - numero 4158 di Venerdì 19 gennaio 2018

Le immagini dell'insicurezza

Il vero ponte su ruote

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CODE] ?#>

Brescia, 19 gen - Nella rubrica delle immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi abbiamo trattato molte volte il tema dei ponti su ruote "classici" o "fai da te", ma le fotografie di oggi ci mostrano "il vero ponte su ruote", ovvero un ponteggio a telaio montato su 4 ruote.

A parte il mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, il mancato rispetto degli schemi tipo del produttore, il mancato rispetto della normativa tecnica di riferimento, quello che stupisce è anche il mancato rispetto del "buon senso".

Ogni altro commento penso sia superfluo o scontato.


1
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.SI & SICURELLO.NO


2
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.SI & SICURELLO.NO


3
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO·SI & SICURELLO·NO



Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Responsabile Comitato AiFOS COSTRUZIONI

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it