

Le immagini dell'insicurezza

Un'ennesima immagine rappresentativa dei rischi che ogni giorno si possono trovare nei luoghi di lavoro: un interruttore reso "stagno" artigianalmente!

Pubblicità

L'immagine che pubblichiamo ci è stata inviata da un lettore e ritrae un interruttore esterno, reso "stagno" inserendo nei fori passacavi ... dei fazzoletti di carta o stracci (fotografia scattata in provincia di Messina).

cliccare sull'immagine per vederla ingrandita

Lasciamo ogni giudizio ai lettori: siamo senza parole!

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it