

### Le immagini dell'insicurezza

*Un'ennesima immagine rappresentativa dei rischi che ogni giorno si possono trovare nei luoghi di lavoro: un interruttore reso "stagno" artigianalmente!*

Pubblicità

L'immagine che pubblichiamo ci è stata inviata da un lettore e ritrae un interruttore esterno, reso "stagno" inserendo nei fori passacavi ... dei fazzoletti di carta o stracci (fotografia scattata in provincia di Messina).

*cliccare sull'immagine per vederla ingrandita*

Lasciamo ogni giudizio ai lettori: siamo senza parole!

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)