

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 8 - numero 1395 di mercoledì 18 gennaio 2006**

### **Le immagini dell'insicurezza**

*La collaborazione dei lettori non si ferma: due immagini mostrano alcune altre "buone abitudini" nel campo degli impianti elettrici.*

Pubblicità

Un lettore di Alessandria ci ha inviato altre immagini come contributo per la "bacheca fotografica" delle "immagini dell'insicurezza" di PuntoSicuro, ancora in ambito di impianti elettrici.

*clickare sulle immagini per vederle ingrandite*

Anche queste immagini si commentano da sole, ma sono forse ancora più inquietanti delle precedenti!

Anche in questo caso ci troviamo di fronte a soluzioni improvvisate per ovviare, evidentemente, alla mancanza di strumenti e attrezzature adatte. Ma non è solo questo, le immagini mostrano come sia assente anche una pur minima cultura della sicurezza, sia nei confronti di chi effettua queste "acrobatiche" operazioni, sia nei confronti di eventuali altre persone che dovessero malauguratamente venire in contatto con queste fonti di pericolo.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

---

**[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)**