


Le immagini dell'insicurezza

Proponiamo l'immagine di un semplice incidente stradale accaduto ad un autoarticolato, che poteva non avere nessuna conseguenza se fossero state messe in pratica alcune semplici misure di prevenzione.

Pubblicità

Pubblichiamo un'immagine (raccolta sul web e probabilmente proveniente dalla Gran Bretagna) di un semplice incidente che poteva non avere nessuna conseguenza se fossero state messe in pratica alcune semplici misure di prevenzione per una corretta assicurazione del carico.



Infatti, in una qualsiasi valutazione dei rischi, anche un "semplice bloccaggio del carico", è sempre necessario prendere in considerazione le possibili variabili che possono intervenire a modificare la situazione. Non basta quindi valutare i soli "rischi apparenti", ma bisogna valutare anche quei fattori che, pur improbabili, possono essere prevedibili.

Nel caso dell'immagine, il carico probabilmente era stato bloccato per i normali movimenti dovuti alla circolazione stradale, ma evidentemente non era stata presa in considerazione una possibile frenata di emergenza. Evento raro ma prevedibile. Le conseguenze sono quelle raffigurate: la trave è scivolata e ha sfondato la cabina attraversandola.

www.puntosicuro.it