

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 8 - numero 1432 di mercoledì 08 marzo 2006

Le immagini dell'insicurezza

Un ennesimo esempio di "ponteggio acrobatico"...

Pubblicità

Alleghiamo alcune immagini inviate da un lettore che ritraggono un ennesimo esempio di "ponteggio acrobatico" in cui ogni misura di sicurezza è trascurata e su cui gli operai addetti corrono gravi rischi di caduta.

clickare sulle immagini per vederle ingrandite

Notare i sostegni improvvisati (ed instabili...) delle assi, la mancanza di parapetti in alcune zone, gli "indumenti di protezione" dell'operaio, ecc.

www.puntosicuro.it