


Le immagini dell'insicurezza

Un ennesimo esempio di "ponteggio acrobatico"...

Pubblicità

Alleghiamo alcune immagini inviate da un lettore che ritraggono un ennesimo esempio di "ponteggio acrobatico" in cui ogni misura di sicurezza è trascurata e su cui gli operai addetti corrono gravi rischi di caduta.

clickare sulle immagini per vederle ingrandite





Notare i sostegni improvvisati (ed instabili...) delle assi, la mancanza di parapetti in alcune zone, gli "indumenti di protezione" dell'operaio, ecc.

www.puntosicuro.it