

ARTICOLO DI PUNTOSICURO


Anno 8 - numero 1442 di mercoledì 22 marzo 2006

Le immagini dell'insicurezza

Un'immagine simbolo della fallibilità dell'uomo, emblematica di un infortunio.

Pubblicità

Pubblichiamo un'immagine emblematica di un infortunio che simboleggia bene la fallibilità dell'uomo: l'infortunio è sempre in agguato:



cliccare sull'immagine per vederla ingrandita

L'immagine ci è stata inviata da un lettore che svolge il compito di Responsabile Area Sicurezza dell'Autorità Portuale di Venezia e si riferisce alla scena di un infortunio appena accaduto: lo schiacciamento di una falange (senza frattura) di un operatore addetto allo spostamento e riposizionamento di una catasta di "billette" da 1000 kg, operazione effettuata da un collega con l'utilizzo di un carrello elevatore a forche.

La mancanza di coordinamento tra i due operatori e una mossa inopportuna dell'addetto al posizionamento dei supporti di legno sotto la catasta ha causato l'infortunio.

Pur sembrando, per la sua estrema semplicità, un'immagine "costruita" ad arte, PuntoSicuro assicura che è reale e fa parte di una serie di immagini a documentazione dell'infortunio.

Fonte: Mauro Pievani, Autorità Portuale di Venezia, Direzione Sicurezza e Ambiente

Ma non tutti gli infortuni hanno un esito così fortunato. Ne è un esempio un altro episodio accaduto a nella zona artigianale di Socchieve (UD) in cui un dipendente di un pastificio si è schiacciato una mano mentre lavorava a una pressa procurandosi l'amputazione di tre dita.

La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Gazzettino nell'edizione del 21 marzo.

